

# QUALITE DES EAUX DE BAINNADE

## Contrôle sanitaire

Délégation Départementale de l'Isère  
Service Santé-Environnement

Baignade : **VALBONNAIS - LAC DE VALBONNAIS**

Commune : VALBONNAIS

prélevé le : 13/06/2024

Motif du prélèvement : Contrôle sanitaire prévu par le code de la santé publique

### Résultats des mesures de terrain

pH

#### Résultats

valeur	unité
7,7	unité pH

### Résultats de l'analyse laboratoire

Escherichia coli

Entérocoques intestinaux

Chlorophylle A

#### Résultats

valeur	unité
46	n/(100mL)
<b>285</b>	n/(100mL)
3	µg/L

#### Valeurs réglementaires

Guide	Impérative
100	<b>1 800</b>
100	<b>660</b>
10	

### Conclusion sanitaire de l'ARS

**EAU DE QUALITE MOYENNE POUR LA BAINNADE**

AVERAGE-QUALITY WATER

WATER VAN GEMIDDELDE KWALITEIT

WASSER VON DURCHSCHNITTLICHER QUALITÄT

AGUA DE CALIDAD INTERMEDIA

Classement du site (2020 à 2023) :  
synthèse sur 4 ans d'analyses

Résultats également consultables sur :  
<http://baignades.sante.gouv.fr>



Excellente qualité



**BULLETIN A AFFICHER SUR LE LIEU DE BAINNADE**